

Factura Pequeño Contribuyente

OSWALD ARNOLDO, VELÁSQUEZ LÓPEZ

Nit Emisor: 106802070

SERVICIOS TÉCNICOS VELÁSQUEZ

BARRIO PLAZA SAN JUAN DE DIOS, San Francisco, PETEN

NIT Receptor: 8158703

Nombre Receptor: VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

368E62B3-4093-40DE-9439-8FD94F0CCD4F

Serie: 368E62B3 Número de DTE: 1083392222

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-jun-2023 09:08:00

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2023 09:08:00

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por Servicios técnicos prestados al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Según Contrato Administrativo No. 2023-5-2-1612 correspondiente al mes de Junio 2023	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	5,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Oswald Velásquez López

CANCELADO

Ing. Agr. Elmer Oliva Pacheco
Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

—MAGA—

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

PERÍODO: JUNIO 2023
REGLÓN: 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"
OBJETO: SERVICIOS TÉCNICOS EN ACTIVIDADES AUXILIARES RELACIONADAS A LA REPARACION DE VEHICULOS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN.
TIPO DE SERVICIOS: TÉCNICO
PRESTADO EN: DIRECCIÓN Y COODINACION
No. DE CONTRATO: 2023-5-2-1612
PLAZO DEL CONTRATO: Del 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2023

En cumplimiento a la cláusula segunda del Contrato Administrativo número 2023-5-2-1612, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1) Servicios técnicos en el reemplazo e instalación de piezas dañadas de los vehículos del viceministerio.

Actividad: Realice el reemplazo e instalación de piezas dañadas de siete vehículos asignados a este viceministerio.

Resultado: Se logró el reemplazo e instalación de las piezas que conforman el sistema de dirección de tres vehículos asignados a este viceministerio logrando su correcto funcionamiento.

Se efectuó el reemplazo e instalación de las piezas que conforman el sistema de frenos de cinco vehículos asignados a este viceministerio logrando su correcto funcionamiento.

Se efectuó el reemplazo e instalación de las piezas que conforman el sistema de transmisión de cinco vehículos asignados a este viceministerio logrando su correcto funcionamiento.

- 2) **Servicios técnicos en la realización de mantenimientos de los automóviles** constatar que se encuentren en perfectas condiciones incluyendo los cinturones de seguridad, los canales de flujo de líquido, los sistemas de dirección, las bujías, los frenos y los sistemas de combustión, las cajas de cambios y otras áreas que puedan tener problemas.

Actividad: Se realizaron mantenimientos e inspección a quince vehículos designados a las diferentes direcciones de este viceministerio.

Resultado: Se logró el correcto mantenimiento y el control de cada uno de los sistemas que integran el funcionamiento de los vehículos.

se efectuó el servicio menor de los vehículos.

Se nivelaron los depósitos de líquido de freno a ocho vehículos de las diferentes direcciones de este viceministerio.

Se nivelaron los depósitos de aceite de transmisión a cinco vehículos que están asignados a este viceministerio.

- 3) **Servicios técnicos en copilar información de las piezas sustituidas y compradas, así como de los servicios prestados al vehículo del viceministerio.**

Actividad: Se recopiló información de las piezas sustituidas y compradas para los vehículos del viceministerio.

Resultado: Se logró la habilitación de una base de datos para el control de todas las piezas sustituidas y compradas de los vehículos asignados a este viceministerio.

- 4) **Servicios técnicos la realización de la limpieza interna y externa de los motores de los vehículos revisión de los neumáticos, la presión del aire y alineación de los cauchos de los vehículos del viceministerio.**

Actividad: Se realizó la limpieza interna y externa de los motores, así como la revisión de los neumáticos.


Resultado: Se logró la correcta limpieza de los motores y la verificación del estado de los neumáticos de los vehículos asignados a este viceministerio.

5) Otras actividades que le fueran asignadas por la autoridad.

Actividad: Se prestó apoyo en el traslado de un vehículo que se encontraba en la aldea la Blanca municipio de la Flores de este departamento el cual presentaba desperfectos mecánicos.

Resultado: Se logró el traslado del vehículo quedando en el resguardo de las instalaciones del viceministerio con sede en el municipio de Flores Peten.

F Oswald Velásquez López
Oswald Arnoldo Velásquez López
Teléfono: 57254461
DPI: 2751 49625 1706

F 
Ing. Agr. Elmer Oliva Pacheco
Viceministro Encargado de Asuntos de Peten
-MAGA-