

Factura Pequeño Contribuyente

MARCO ANTONIO , BENITEZ GARCIA

Nit Emisor: 21117373

MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA

2 CALLE PIEDRA PARADA CRISTO REY 00-88 A zona 6, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

NIT Receptor: 3440958

Nombre Receptor: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ

Dirección comprador: AVENIDA LAS AMERICAS 5-76 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

E876775A-A452-42B2-B9EF-63368DDBD2F0

Serie: E876775A Número de DTE: 2756854450

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 06-oct-2025 09:10:14

Fecha y hora de certificación: 01-oct-2025 09:10:14

Moneda: GTQ

| #No | B/S | Cantidad | Descripcion | P. Unitario con IVA (Q) | Descuentos (Q) | Otros Descuentos(Q) | Total (Q) | Impuestos |
|----------|----------|----------|--|-------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | Servicio | 1 | Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo correspondiente del 01 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre del 2025, según contrato Administrativo Numero 2025-202-7-1-25, Acuerdo Ministerial de Aprobación Número RH-029-202-3-2025 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| TOTALES: | | | | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |

CANCELADO

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Razón: que se registra para hacer constar que la factura que precede, Serie E876775A Numero de DTE: 2756854450 de fecha 06 de octubre del 2025; emitida por MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA ampara el pago por Servicios Técnicos; correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según Contrato Administrativo Número 2025-202-7-1-25 y Acuerdo Ministerial de aprobación Numero RH-029-202-3-2025. Conste, Guatemala, 06 de octubre del 2025.



(f)

Marco Antonio Benitez Garcia


Marco Antonio Benitez Garcia

DPI: 1929 63058 0102

(f)


Ingeniero David Isaac Gómez Gómez

Ingeniero David Isaac Gómez Gómez
Director del Instituto Geográfico Nacional -IGN-
Ing. Alfredo Obiols Gómez,
con Funciones Temporales



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

NIT que Realizó la Consulta: 21117373

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <small>SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</small> | | Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1759331486417 | Fecha de Generación: Oct 1, 2025, 9:11 AM |
| Detalle de Documentos | | | |
| Tipo Documento: | FEL | | |
| Fecha Emisión: | 06/10/2025 09:10:14 | | |
| Emisor: | 21117373 | | |
| Agente de Retención: | No es agente de retención. | | |
| Establecimiento: | MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA | | |
| Receptor: | 3440958-INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ | | |
| Monto Total: | GTQ GTQ 7000.000000 | | |
| No. de Acceso: | 0 | | |
| Autorización: | E876775A-A452-42B2-B9EF-63368DDBD2F0 | | |
| Serie: | E876775A | | |
| Número del DTE: | 2756854450 | | |
| Acuse de recibido: | FCID202520251001T09:10:1506:00E876775AA45242B2B9EF63368DDBD2F0 | | |
| Fecha de la consulta: | 01/10/2025 09:11:18 | | |
| Estado: | Activo | | |
| Asociado a una garantía mobiliaria: | No | | |



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



Al 01/10/2025 09:11:29 AM

| CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR | |
|--|-------------------------------|
| NIT | 21117373 |
| NOMBRE | MARCO ANTONIO, BENITEZ GARCIA |
| RESUMEN | |
| TIPO DE INCUMPLIMIENTO | |
| ¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS | |
| El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado. | |

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| | | |
|--|------------------------|--|
| No. Contrato Administrativo | | 2025-202-7-1-25 |
| No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato: | | RH-029-202-3-2025 |
| Tipo de Servicios: | | Servicios Técnicos |
| Nombres y apellidos de la persona contratista: | | MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA |
| Plazo de contratación | Del: 01-07-2025 | Al: 30-09-2025 |
| Período de este informe | Del: 01-09-2025 | Al: 30-09-2025 |
| Monto a pagar: SIETE MIL QUETZALES EXACTOS | | Q.7,000.00 |
| Prestados en: | | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ |

Seña Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación:

A continuación, se detallan las actividades y avances gestionados durante el período de la contratación:

| Descripción de actividades según TDR | Informe de actividades realizadas | Avance | |
|--|--|--------------|-------------|
| | | Cuantitativo | Cualitativo |
| 1) Servicios técnicos para colaborar en procesos de cálculo o estimación de materiales para la realización de trabajos de albañilería para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. | Colaboré con servicios técnicos con la estimación de material de construcción para el área donde se encuentra la asta de la bandera. Estimación de materiales para sellar ventana de la pared externa de Laboratorio fotogrametría del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 100% | Finalizado |
| 2) Servicios técnicos para colaborar con actividades de trabajo de albañilería en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. | Colaboré con servicios técnicos con demolición de top de cocina de cafetería. Reparación y fundición de bajada de agua pluvial de pasillo de gradass del segundo al tercer nivel del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 100% | Finalizado |
| 3) Servicios técnicos para colaborar en actividades de aplicación de monocapa y realización de acabados en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. | Colaboré con servicios técnicos con resanar y tapar agujeros aplicando monocapa en las paredes de cafetería en el tercer nivel del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 100% | Finalizado |

| | | | |
|--|--|------|------------|
| 4) Servicios técnicos para colaborar en actividades relacionadas al mantenimiento del piso del edificio de la Institución. | Colaboré con servicios técnicos con la instalación de piso cerámico en el área del escenario de la cafetería ubicada en el tercer nivel del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 50% | En proceso |
| 5) Otras actividades relacionadas con el servicio contratado o que le sean asignadas por la autoridad superior. | Colaboré con servicios técnicos con la aplicación de insecticida para exterminar plaga de hormiga y sompopo en el área de jardín del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 100% | Finalizado |
| | Colaboré con servicios técnicos con reparación de chorro de agua potable en el área de Laboratorio de Fotogrametría del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 100% | Finalizado |

El presente informe describe lo actuado por el suscrito en cumplimiento a las actividades desarrolladas durante el período de la contratación, y acorde a los términos de referencia de la misma.

Atentamente,

(f) Antonio Benitez
MARCO ANTONIO BENITES GARCIA
DPI No. 1929 63058 0102
Teléfono: 5881-9980

Se hace constar que las actividades descritas en este informe responden a lo estipulado en el contrato administrativo y sus respectivos términos de referencia, y se encuentran recibidos de conformidad, por lo que autorizo a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago de los honorarios correspondientes.

(f) Ingeniero David Isaac Gómez
Director del Instituto Geográfico Nacional
Ing. Alfredo Obiols Gómez,
con Funciones Temporales



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| | | |
|--|------------------------|--|
| No. Contrato Administrativo | | 2025-202-7-1-25 |
| No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato: | | RH-029-202-3-2025 |
| Tipo de Servicios: | | Servicios Técnicos |
| Nombres y apellidos de la persona contratista: | | MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA |
| Plazo de contratación | Del: 01-07-2025 | Al: 30-09-2025 |
| Período de este informe | Del: 01-07-2025 | Al: 30-09-2025 |
| Monto a pagar: VEINTIUN MIL QUETZALES EXACTOS 00/100 | | Q21,000.00 |
| Prestados en: | | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ |

Seña Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación:

A continuación, se detallan las actividades y avances gestionados durante el período de la contratación:

| Descripción de actividades según TDR | Informe de actividades realizadas | Avance | |
|--|---|--------------|-------------|
| | | Cuantitativo | Cualitativo |
| 1) Servicios técnicos para colaborar en procesos de cálculo o estimación de materiales para la realización de trabajos de albañilería para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. | Colaboré con servicios técnicos con la estimación de material de construcción de gradas y para la reparación de la fachada del anexo y de la banqueta de la garita ubicada en la parte principal del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. Colaboré con servicios técnicos con la estimación de material de construcción para el área donde se encuentra la asta de la bandera. Estimación de materiales para sellar ventana de la pared externa de Laboratorio fotogrametría del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 100% | Finalizado |
| 2) Servicios técnicos para colaborar con actividades de trabajo de albañilería en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. | Colaboré con servicios técnicos con la fundición de gradas de concreto para el acceso al área de cafetería, la cual se encuentra ubicada en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. | 100% | Finalizado |

| | | | |
|--|---|------|------------|
| | <p>Colaboré con servicios técnicos con demolición de top de cocina de cafetería.</p> <p>Reparación y fundición de bajada de agua pluvial de pasillo de gradas del segundo al tercer nivel del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.</p> | | |
| 3) Servicios técnicos para colaborar en actividades de aplicación de monocapa y realización de acabados en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. | <p>Colaboré con servicios técnicos con la preparación y aplicación de monocapa blanco para las ventanas del área de cafetería ubicada en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.</p> <p>Colaboré con servicios técnicos con resanar y tapar agujeros aplicando monocapa en las paredes de cafetería en el tercer nivel del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.</p> | 100% | Finalizado |
| 4) Servicios técnicos para colaborar en actividades relacionadas al mantenimiento del piso del edificio de la Institución. | <p>Colaboré con servicios técnicos con la instalación de piso cerámico en las gradas y fundición del piso debido a la filtración en el área de cafetería ubicadas en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.</p> <p>Colaboré con servicios técnicos con la instalación de piso cerámico en el área del escenario de la cafetería ubicada en el tercer nivel del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.</p> | 50% | En proceso |
| 5) Otras actividades relacionadas con el servicio contratado o que le sean asignadas por la autoridad superior. | <p>Colaboré con servicios técnicos con la nivelación de piso y aplicación de cernido gris de gradas del área de cafetería del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.</p> | 100% | Finalizado |
| | <p>Colaboré con servicios técnicos podando la maleza que crece alrededor de la malla que se ubica en la parte trasera del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.</p> <p>Colaboré con servicios técnicos con reparación de chorro de agua potable en el área de Laboratorio de Fotogrametría del Instituto</p> | 100% | Finalizado |

| | | | |
|--|--|------|------------|
| | Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | | |
| | Colaboré con servicios técnicos con la reparación y fundición de la banqueta ubicada en la garita de seguridad del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. Colaboré con servicios técnicos con la aplicación de insecticida para exterminar plaga de hormiga y sompopo en el área de jardín del Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. | 100% | Finalizado |

Resultado de la prestación de los servicios:


Como resultado se obtuvo el mantenimiento y reparación de la infraestructura resanando paredes, reparando baños, colocando tubería en las distintas áreas Administrativas y Divisiones Técnicas del Instituto Geografico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gomez

El presente informe describe lo actuado por el suscrito en cumplimiento a las actividades desarrolladas durante el período de la contratación, y acorde a los términos de referencia de la misma.

Atentamente,

(f) 
MARCO ANTONIO BENITES GARCIA
DPI No. 1929 63058 0102
Teléfono: 5881-9980

Se hace constar que las actividades descritas en este informe responden a lo estipulado en el contrato administrativo y sus respectivos términos de referencia, y se encuentran recibidos de conformidad, por lo que autorizo a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago de los honorarios correspondientes.

(f) 
Ingeniero David Isaac Gómez Gómez
Director del Instituto Geográfico Nacional -IGN
Ing. Alfredo Obiols Gómez,
con Funciones Temporales

