

Factura Pequeño Contribuyente

MARCO ANTONIO , BENITEZ GARCIA ✓

Nit Emisor: 21117373

MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA

2 CALLE PIEDRA PARADA CRISTO REY 00-88 A zona 6, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

NIT Receptor: 3440958

Nombre Receptor: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ ✓

Dirección comprador: AVENIDA LAS AMERICAS 5-76 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

7021D81A-80F3-41C7-89D1-2B2F707CFE5D

Serie: 7021D81A Número de DTE: 2163425735

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-abr-2026 08:28:14 ✓

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2026 08:28:14

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato Administrativo Número 2026-202-1-2-20, correspondiente al mes de abril del 2026 ✓	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	7,000.00	✓

CANCELADO ✓

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



(f) Antonio Benitez
Marco Antonio Benitez Garcia
DPI: 1929 63058 0102 ✓

(f) Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"



Contribuyendo juntos por Guatemala

NIT que Realizó la Consulta: 21117373

		Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1775486053296	Fecha de Generación: Apr 6, 2026, 8:34 AM
Detalle de Documentos			
Tipo Documento:	FEL		
Fecha Emisión:	30/04/2026 08:28:14		
Emisor:	21117373		
Agente de Retención:	No es agente de retención.		
Establecimiento:	MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA		
Receptor:	3440958-INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ		
Monto Total:	GTQ GTQ 7000.000000		
No. de Acceso:	0		
Autorización:	7021D81A-80F3-41C7-89D1-2B2F707CFE5D		
Serie:	7021D81A		
Número del DTE:	2163425735		
Acuse de recibido:	FCID202620260406T08:28:1406:007021D81A80F341C789D12B2F707CFE5D		
Fecha de la consulta:	06/04/2026 08:29:56		
Estado:	Activo		
Asociado a una garantía mobiliaria:	No		



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



AI 06/04/2026 08:30:28 AM

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	21117373
NOMBRE	MARCO ANTONIO, BENITEZ GARCIA
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-202-1-2-20
No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-202-1-2026
Tipo de Servicios:		Servicios Técnicos
Nombres y apellidos de la persona contratista:		MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA
Nit de la persona contratista:		21117373
Plazo de contratación	Del: 02-01-2026	Al: 30-06-2026
Período de este informe	Del: 01-04-2026	Al: 30-04-2026
Monto a pagar: Siete mil quetzales exactos		Q. 7,000.00
Prestados en:		INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato Administrativo Número 2026-202-1-2-20 suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Brindar apoyo técnico en el proceso de cálculo o estimación de materiales para realización de trabajos de albañilería para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el cálculo de materiales para acabados de paredes en la división de cartografía y nueva bodega de Bienes y Servicios.
- ❖ **RESULTADO:** Estimar con precisión la lista de materiales necesarios, optimizando recursos.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el cálculo de materiales de construcción de bordillo En el área de jardín.
- ❖ **RESULTADO:** Estimar con precisión la lista de materiales necesarios, optimizar los recursos de la Institución.

2. Brindar apoyo técnico en el proceso de reparación de estructuras dañadas y mantenimiento de fontanería en el edificio de la Institución.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la reparación y cambio de accesorios en baños de mercadeo y ventas y baño de dirección
- ❖ **RESULTADO:** Mejorando su funcionalidad, para prevenir fugas de agua y daños mayores por humedad, como el moho.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en tapar agujeros en tubería de drenajes en salida al parqueo interno de la institución.
- ❖ **RESULTADO:** manteniendo en buenas condiciones las tuberías y evitar daños en las mismas.

3. Brindar apoyo técnico en actividades relacionadas a la reparación y acabados de muros y paredes del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en destapar drenaje de pila en el tercer nivel, se procedió a romper el concreto de la caja de drenaje, se sacó residuos de comida, cuchillo y cepillos de dientes y luego se selló de nuevo el drenaje.
 - ❖ **RESULTADO:** Restaurar el flujo libre del agua, eliminar malos olores y prevenir inundaciones.
4. Brindar apoyo técnico en actividades relacionadas al mantenimiento de losas y acabados con materiales de construcción en el edificio del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico para la limpieza de losa en el patio de atrás de dirección.
 - ❖ **RESULTADO:** Como resultado se obtuvo mejor funcionamiento y mejor flujos de aguas pluviales.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brinde apoyo técnico en la elaboración de tapaderas en cajas de drenajes de aguas negras, en área del patio de atrás de dirección, se preparó el área y se fundió con concreto las mismas.
 - ❖ **RESULTADO:** Evitar accidentes por deterioro y malos olores
5. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado o que le sean asignadas por la autoridad superior.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo en el mantenimiento del jardín con el riego y limpieza de grama.
 - ❖ **RESULTADO:** Mantener el área verde y un mejor crecimiento de la grama
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico para pintar parqueos de la institución, limpieza, y elaboración de números y letras para identificación de los mismos.
 - ❖ **RESULTADO:** Mantener en óptimas condiciones y mejorando el ordenamiento en el área.

(f) Antonio Benites

MARCO ANTONIO BENITES GARCIA
DPI No. 1929 63058 0102

(f) [Firma]

Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"

