

Factura Pequeño Contribuyente

LUIS ALBERTO , PIXTUN GALINDO

Nit Emisor: 24518786

LUIS ALBERTO PIXTUN GALINDO

33 CALLE 13-14 COLONIA LO DE BRAN 1, zona 6, MIXCO,
GUATEMALA

NIT Receptor: 3440958

Nombre Receptor: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO
ALFREDO OBIOLS GOMEZ

Dirección comprador: AVENIDA LAS AMÉRICAS 5-76 ZONA 13, CIUDAD
DE GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

C6D96BAA-8CB0-4AEE-9C1B-6EE14FBAACF8

Serie: C6D96BAA Número de DTE: 2360363758

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-jul-2026 11:12:57

Fecha y hora de certificación: 06-jul-2026 11:12:58

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo número 2026-202-7-1-30, correspondiente al mes de julio del 2026.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
CANCELADO				TOTALES:	0.00	0.00	6,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



(f)

Luis Alberto Pixtún Galindo
DPI: 2189 65184 0101

(f)

Firma y sello del responsable de la
Verificación de los Servicios Contratados
Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"



NIT que Realizó la Consulta: 24518786

		Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1783358254081	Fecha de Generación: Jul 6, 2026, 11:17 AM
Detalle de Documentos			
Tipo Documento:		FEL	
Fecha Emisión:		31/07/2026 11:12:57	
Emisor:		24518786	
Agente de Retención:		No es agente de retención.	
Establecimiento:		LUIS ALBERTO PIXTUN GALINDO	
Receptor:		3440958-INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ	
Monto Total:		GTQ GTQ 6000.000000	
No. de Acceso:		0	
Autorización:		C6D96BAA-8CB0-4AEE-9C1B-6EE14FBAACF8	
Serie:		C6D96BAA	
Número del DTE:		2360363758	
Acuse de recibido:		FCID202620260706T11:12:5806:00C6D96BAA8CB04AEE9C1B6EE14FBAACF8	
Fecha de la consulta:		06/07/2026 11:15:46	
Estado:		Activo	
Asociado a una garantía mobiliaria:		No	



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



AI 06/07/2026 11:15:56 AM

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	24518786
NOMBRE	LUIS ALBERTO, PIXTUN GALINDO
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-202-7-1-30
No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-202-7-2026
Tipo de Servicios:		Servicios Técnicos
Nombres y apellidos de la persona contratista:		LUIS ALBERTO PIXTUN GALINDO
NIT de la persona contratista:		24518786
Plazo de contratación	Del: 01-07-2026	Al: 31-12-2026
Período de este informe	Del: 01-07-2026	Al: 31-07-2026
Monto a pagar: Seis mil quetzales Exactos		Q.6,000.00
Prestados en:		INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-202-7-1-30 suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Brindar apoyo técnico en el proceso de cálculo o estimación de materiales, para la realización de trabajos eléctricos en el Instituto.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el proceso de cálculo de materiales eléctricos en el la División de Mercadeo y Recepción.
 - ❖ **RESULTADO:** Determinar con precisión la cantidad de materiales a utilizar para el buen funcionamiento de las instalaciones del Instituto.
2. Brindar apoyo técnico en actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas dentro de la Institución.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico con la identificación de cables fuera de funcionamiento y la eliminación de los mismos en el área de lobby y Dirección.
 - ❖ **RESULTADO:** Garantizar la seguridad y facilita identificar su función.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico con el cambio de tomacorriente quebrado y fuera de funcionamiento en el área de jurídico.
 - ❖ **RESULTADO:** Habilitando el funcionamiento de las conexiones eléctricas del IGN.
3. Brindar apoyo técnico en las reparaciones de circuitos de iluminación y tomacorrientes en las instalaciones del Instituto.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la reparación de tomacorriente e interruptor en el área de fotogrametría.
 - ❖ **RESULTADO:** Habilitando la iluminación del área para su buen funcionamiento.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la reparación de iluminación en pasillos del primer nivel y segundo nivel, se colocaron plafoneras y focos led.
 - ❖ **RESULTADO:** Mejorando la iluminación de los pasillos.

4. Brindar apoyo técnico con el mantenimiento eléctrico para instalaciones expuestas y empotradas.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el mantenimiento en tomacorriente en columna de gradas en el primer nivel y empotrar cable expuesto alrededor de las gradas de lobby hacia la placa del centro.
- ❖ **RESULTADO:** Para mejorar las conexiones eléctricas, evitando corto circuito.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el mantenimiento de 2 tomacorrientes y colocar cables de electricidad en canaletas en el área de lobby.
- ❖ **RESULTADO:** Organizar y proteger el cableado eléctrico para mayor seguridad.

5. Otras actividades relacionadas con el servicio contrato o que le sean asignadas por la autoridad superior.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en retirar el ripio de jardinera de cafetería ubicada en tercer nivel hacia el primer nivel.
- ❖ **RESULTADO:** Para mantener la limpia y ordenada el área.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la organización de mobiliario de las diferentes actividades que se realizan en el Instituto.
- ❖ **RESULTADO:** Para que las actividades puedan llevarse acabo.

(f)

LUIS ALBERTO PIXTUN GALINDO
DPI No. 2189 65184 0101

(f)

Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"

