

Factura Pequeño Contribuyente

MARCO ANTONIO , BENITEZ GARCIA

Nit Emisor: 21117373

MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA

2 CALLE PIEDRA PARADA CRISTO REY 00-88 A zona 6, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

NIT Receptor: 3440958

Nombre Receptor: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ

Dirección comprador: AVENIDA LAS AMERICAS 5-76 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

A262EB70-0A59-4D84-ABBE-A1594C1B8757

Serie: A262EB70 Número de DTE: 173624708

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-mar-2026 15:43:17

Fecha y hora de certificación: 02-mar-2026 15:43:17

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato Administrativo Número 2026-202-1-2-20, correspondiente al mes de marzo del 2026	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	7,000.00	

CANCELADO

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



(f) *Marco Antonio Benitez Garcia*
Marco Antonio Benitez Garcia
DPI: 1929 63058 0102

(f) *Felix Giovanni Arroyo Escobar*
Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"

Contribuyendo juntos por Guatemala

NIT que Realizó la Consulta: 21117373

 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1772488046261	Fecha de Generación: Mar 2, 2026, 3:47 PM
Detalle de Documentos			
Tipo Documento:	FEL		
Fecha Emisión:	31/03/2026 15:43:17		
Emisor:	21117373		
Agente de Retención:	No es agente de retención.		
Establecimiento:	MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA		
Receptor:	3440958-INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ		
Monto Total:	GTQ GTQ 7000.000000		
No. de Acceso:	0		
Autorización:	A262EB70-0A59-4D84-ABBE-A1594C1B8757		
Serie:	A262EB70		
Número del DTE:	173624708		
Acuse de recibido:	FCID202620260302T15:43:1806:00A262EB700A594D84ABBEA1594C1B8757		
Fecha de la consulta:	02/03/2026 15:44:28		
Estado:	Activo		
Asociado a una garantía mobiliaria:	No		



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



AI 02/03/2026 03:44:36 PM

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	21117373
NOMBRE	MARCO ANTONIO, BENITEZ GARCIA
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-202-1-2-20
No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-202-1-2026
Tipo de Servicios:		Servicios Técnicos
Nombres y apellidos de la persona contratista:		MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA
Nit de la persona contratista:		21117373
Plazo de contratación	Del: 02-01-2026	Al: 30-06-2026
Período de este informe	Del: 01-03-2026	Al: 31-03-2026
Monto a pagar: Siete mil quetzales exactos		Q. 7,000.00
Prestados en:		INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato Administrativo Número 2026-202-1-2-20 suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Brindar apoyo técnico en el proceso de cálculo o estimación de materiales para realización de trabajos de albañilería para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el cálculo de materiales de tapaderas de fosas sépticas en salida de emergencia de Dirección.

❖ **RESULTADO:** Estimar con precisión la lista de materiales necesarios, optimizando recursos.

2. Brindar apoyo técnico en el proceso de reparación de estructuras dañadas y mantenimiento de fontanería en el edificio de la Institución.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la reparación de lavamanos y sanitario en anexo de Bienes y Servicios

❖ **RESULTADO:** Mejorando su funcionalidad, previniendo fugas de agua en el sanitario.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la reparación de fuga y revisión de baño en el área de Dirección

❖ **RESULTADO:** Prevenir fugas de agua de los mismos

3. Brindar apoyo técnico en actividades relacionadas a la reparación y acabados de muros y paredes del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el mantenimiento de la pared donde se encuentra la pila en el tercer nivel, aplicando monocapa.

❖ **RESULTADO:** Evitar moho y deterioro por la humedad de las paredes.

4. Brindar apoyo técnico en actividades relacionadas al mantenimiento de losas y acabados con materiales de construcción en el edificio del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico para la limpieza de losa sanitaria que se encuentra ubicada en los baños de visitas
- ❖ **RESULTADO:** Como resultado se obtuvo eliminar suciedad, acumulación de basura en las bajas de agua.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brinde apoyo técnico en aplicación de Sika Flex para el sellado de grietas de losa que está ubicado frente al Salón Claudio Urrutia
- ❖ **RESULTADO:** Evitar filtración de agua pluvial, para que no se siga deteriorando y prevención de humedad en la losa.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brinde apoyo técnico en la limpieza y preparación para la aplicación de impermeabilizante en losa del tercer nivel.
- ❖ **RESULTADO:** Se obtuvo la protección de la losa del tercer nivel para evitar filtraciones y prevenir daños a futuro en la infraestructura.

5. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado o que le sean asignadas por la autoridad superior.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en la reparación de una chapa de puerta en área de informática
- ❖ **RESULTADO:** Restaurar la estructura y seguridad en la puerta del área de informática
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico para mantenimiento de jardín, regando la grama y limpieza de la misma.
- ❖ **RESULTADO:** Mantener en óptimas condiciones y en buen estado el área verde.

(f) Antonio Benitez

MARCO ANTONIO BENITES GARCIA
DPI No. 1929 63058 0102

(f) Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"

