

Factura Pequeño Contribuyente

MARCO ANTONIO , BENITEZ GARCIA

Nit Emisor: 21117373

MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA

2 CALLE PIEDRA PARADA CRISTO REY 00-88 A zona 6, SANTA

CATARINA PINULA, GUATEMALA

NIT Receptor: 3440958

Nombre Receptor: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO

ALFREDO OBIOLS GOMEZ

Dirección comprador: AVENIDA LAS AMERICAS 5-76 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

8309692C-2958-414C-8140-E56C8C253FA6

Serie: 8309692C Número de DTE: 693649740

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-may-2026 11:15:35

Fecha y hora de certificación: 04-may-2026 11:15:35

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ del Ministerio de Agricultura ,Ganadería y Alimentación, según contrato Administrativo Número 2026-202-1-2-20, correspondiente al mes de mayo del 2026	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	7,000.00	

CANCELADO

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



(f) Antonio Benitez
Marco Antonio Benitez Garcia
DPI: 1929 63058 0102



Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"

Contribuyendo juntos por Guatemala

NIT que Realizó la Consulta: 21117373

 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1777915305006	Fecha de Generación: May 4, 2026, 11:21 AM
Detalle de Documentos		
Tipo Documento:	FEL	
Fecha Emisión:	31/05/2026 11:15:35	
Emisor:	21117373	
Agente de Retención:	No es agente de retención.	
Establecimiento:	MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA	
Receptor:	3440958-INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ	
Monto Total:	GTQ GTQ 7000.000000	
No. de Acceso:	0	
Autorización:	8309692C-2958-414C-8140-E56C8C253FA6	
Serie:	8309692C	
Número del DTE:	693649740	
Acuse de recibido:	FCID202620260504T11:15:3606:008309692C2958414C8140E56C8C253FA6	
Fecha de la consulta:	04/05/2026 11:16:41	
Estado:	Activo	
Asociado a una garantía mobiliaria:	No	



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



Al 04/05/2026 11:16:50 AM

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	21117373
NOMBRE	MARCO ANTONIO, BENITEZ GARCIA
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo		2026-202-1-2-20
No. De Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-202-1-2026
Tipo de Servicios:		Servicios Técnicos
Nombres y apellidos de la persona contratista:		MARCO ANTONIO BENITEZ GARCIA
Nit de la persona contratista:		21117373
Plazo de contratación	Del: 02-01-2026	Al: 30-06-2026
Período de este informe	Del: 01-05-2026	Al: 31-05-2026
Monto a pagar: Siete mil quetzales exactos		Q. 7,000.00
Prestados en:		INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato Administrativo Número 2026-202-1-2-20 suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Brindar apoyo técnico en el proceso de cálculo o estimación de materiales para realización de trabajos de albañilería para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el cálculo de materiales para elaborar top de cocina y muros de block en cocina cafetería
- ❖ **RESULTADO:** Estimar con precisión la lista de materiales necesarios, optimizando recursos.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en el cálculo de materiales de azulejo en top de micro ondas en cafetería.
- ❖ **RESULTADO:** Estimar con precisión la lista de materiales necesarios, optimizar los recursos de la Institución.

2. Brindar apoyo técnico en el proceso de reparación de estructuras dañadas y mantenimiento de fontanería en el edificio de la Institución.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en hacer top de 2 mesas fundidas en cocina de cafetería para lavatrastos.
- ❖ **RESULTADO:** Mejorando su funcionalidad, del área.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en taponear tubería del área de nueva bodega de bienes.
- ❖ **RESULTADO:** manteniendo en buenas condiciones las tuberías y evitar daños en las mismas.

3. Brindar apoyo técnico en actividades relacionadas a la reparación y acabados de muros y paredes del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico en llenar y sellar agujeros en paredes de almacén por filtraciones.
- ❖ **RESULTADO:** eliminar malos olores del área, prevenir humedad y moho.

4. Brindar apoyo técnico en actividades relacionadas al mantenimiento de losas y acabados con materiales de construcción en el edificio del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico para la limpieza de losa atrás de salón Claudio Urrutia
- ❖ **RESULTADO:** Como resultado se obtuvo mejor funcionamiento del área del deterioro.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brinde apoyo demoliendo y levantando banquetta frente a cisterna para detectar fuga de agua
- ❖ **RESULTADO:** Evitar accidentes por deterioro y malos olores

5. Otras actividades relacionadas con el servicio contratado o que le sean asignadas por la autoridad superior.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo en el mantenimiento del jardín con el riego y limpieza de grama.
- ❖ **RESULTADO:** Mantener el área verde y un mejor crecimiento de la grama
- ❖ **ACTIVIDAD:** Brindé apoyo técnico para arreglar chapa de puerta del área de auditoria
- ❖ **RESULTADO:** Mantener en óptimas condiciones la seguridad de las mismas

(f) Antonio Benitez
MARCO ANTONIO BENITES GARCIA
DPI No. 1929 63058 0102

(f) 
Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar
Director
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
"INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ"

