

Factura Pequeño Contribuyente

EVERSON RONALDINHO , YOJ MÁRQUEZ

Nit Emisor: 118352792

SERVICIOS TECNICOS MARQUEZ

BARRIO PARAISO, zona 0, SAN FRANCISCO, PETÉN

NIT Receptor: 8158703

Nombre Receptor: VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN

Dirección comprador: COLONIA MORALES ZONA 2, FLORES, PETÉN.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

60CE8645-2ACF-4753-8FE5-8F251C84E493

Serie: 60CE8645 Número de DTE: 718227283

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-jul-2026 05:43:37

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2026 05:43:38

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo número 2026-208-1-2-48, correspondiente al mes de julio del 2026.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
TOTALES:					0.00	0.00	5,500.00	

CANCELADO

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



(f)

Everson Ronaldinho Yoj Márquez
DPI: 2811 02031 1706

(f)

Firma y sello del Responsable de la Verificación de los Servicios Contratados

Ing. Maynor Estuardo Arévalo Dubón
Director de Desarrollo Agropecuario
Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén
- MAGA -

NIT que Realizó la Consulta: 118352792

 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1782906637749	Fecha de Generación: Jul 1, 2026, 5:50 AM
Detalle de Documentos			
Tipo Documento:	FEL		
Fecha Emisión:	31/07/2026 05:43:37		
Emisor:	118352792		
Agente de Retención:	No es agente de retención.		
Establecimiento:	SERVICIOS TECNICOS MARQUEZ		
Receptor:	8158703-VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN		
Monto Total:	GTQ GTQ 5500.000000		
No. de Acceso:	0		
Autorización:	60CE8645-2ACF-4753-8FE5-8F251C84E493		
Serie:	60CE8645 /		
Número del DTE:	718227283		
Acuse de recibido:	FCID202620260701T05:43:3806:0060CE86452ACF47538FE58F251C84E493		
Fecha de la consulta:	01/07/2026 05:47:34		
Estado:	Activo		
Asociado a una garantía mobiliaria:	No		



SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



AI 01/07/2026 05:48:05 AM

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	118352792
NOMBRE	EVERSON RONALDINHO, YOJ MÁRQUEZ
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo:		2026-208-1-2-48 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-208-2-2026 ✓
Tipo de Servicios:		Servicios Técnicos
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Everson Ronaldinho Yoj Márquez
NIT de la persona contratista:		118352792
Plazo de contratación:	Del: 02/01/2026 ✓	Al: 31/12/2026 ✓
Período de este informe:	Del: 01/07/2026 ✓	Al: 31/07/2026 ✓
Monto a pagar: Cinco mil quinientos quetzales exactos.		Q. 5,500.00 ✓
Prestados en:		Dirección de Desarrollo Agropecuario

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-208-1-2-48, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. **Servicios técnicos en colaborar con conocimiento relacionados al mantenimiento preventivo y predictivo de máquinas empleadas para diferentes labores agrícolas que se encuentran dentro del viceministerio.**
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en la realización de 02 servicios menores por vehículos placas O-850 BBT, P-811 DPQ, O-777 BBZ, P 822 DJT y P-713 BZP el cual incluye cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, limpieza del filtro de aire y cambio del filtro de combustible.
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar 01 servicios menor por vehículo pick up para mejorar el rendimiento del vehículo prolongando su vida útil.
2. **Servicios técnicos para colaborar en conocimiento relacionados al mantenimiento correctivo y proactivo de máquinas empleadas para diferentes labores agrícolas que se encuentran dentro del viceministerio.**
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el servicio de un monocultivador.
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el servicio menor (cambio de aceite de transmisión, aceite de motor y caja de Catarina).



3. Servicios técnicos para colaborar con garantizar que las piezas de recambio, materiales y equipos estén disponibles o se puedan conseguir en breve plazo.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en chequeo de frenos de las 4 ruedas, servicio de flechas del vehículo O-581 BBT.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el servicio de flechas debido a que los guardapolvos estaban rotos, se logró diagnosticar que las bombas auxiliares de freno se encontraban malas condiciones y las fricciones de freno en todas las ruedas.

4. Servicios técnicos para colaborar que los automóviles se encuentren en perfectas condiciones incluyendo los cinturones de seguridad, los canales de flujo líquido, los sistemas de dirección, las bujías, los frenos y los sistemas de combustión, las cajas de cambios y otras áreas que puedan tener problemas.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el cambio de bomba principal y auxiliar de cluth del vehículo P-347 BBH.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el cambio la bomba principal y auxiliar de cluth para mejorar el funcionamiento y evitar que el pedal quede atascado.

5. Otras actividades que le fueren asignadas por la autoridad.

- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el traslado del vehículo O-605 BCG, O- 593 BCG desde las oficinas de VIPETEN hacia la agencia Toyota.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el traslado de los vehículos para la realización de los servicios.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en la realización de limpieza del taller mecanizo.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar la limpieza del taller mecánico, así como ordenar las herramientas.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el traslado de la lancha el lago Peten Itzá.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar pruebas de funcionamiento de motor y sensores eléctricos.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en poda de plantas de bambo en el predio de VIPETEN.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar la poda de las plantas de bambo para evitar accidentes ya que su altura.

F. 

EVERSON RONALDINHO YOJ MÀRQUEZ
DPI: 2811 02031 1706

F. 
FIRMA Y SELLO DEL JEFE
INMEDIATO
QUE SUPERVISA EL TRABAJO

Ing. Maynor Estuardo Arévalo Dubón
Director de Desarrollo Agropecuario
Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén
- MAGA -