

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN JOSÉ , VELÁSQUEZ MONTERO
Nit Emisor: 39343030
SERVICIOS TECNICOS JUAN JOSÉ VELÁSQUEZ MONTERO
ALDEA SANTA ELENA TIENDA IXMUCANEK, zona 2, FLORES, PETÉN
NIT Receptor: 8158703
Nombre Receptor: VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN
Dirección comprador: COLONIA MORALES ZONA 2, FLORES, PETÉN


NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
AB88ED1B-E129-4309-AB15-68A7A90894C1
Serie: AB88ED1B Número de DTE: 3777577737
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 30-jun-2026 10:34:07
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2026 10:34:07
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según Contrato Administrativo número 2026-208-1-2-17, correspondiente al mes de junio del 2026.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	8,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



(f) 
Juan José Velásquez Montero
DPI: 2670 66627 1703

(f) 
Firma y sello del Responsable de la Verificación de los Servicios Contratados
Elmer Leonel Salazar Mejía
Viceministro Encargado de Asuntos del Petén
-MAGA-

Contribuyendo juntos por Guatemala

NIT que Realizó la Consulta: 39343030

	Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1780332148522	Fecha de Generación: Jun 1, 2026, 10:42 AM
Detalle de Documentos		
Tipo Documento:	FEL	
Fecha Emisión:	30/06/2026 10:34:07	
Emisor:	39343030	
Agente de Retención:	No es agente de retención.	
Establecimiento:	SERVICIOS TECNICOS JUAN JOSÉ VELÁSQUEZ MONTERO	
Receptor:	8158703-VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN	
Monto Total:	GTQ GTQ 8000.000000	
No. de Acceso:	0	
Autorización:	AB88ED1B-E129-4309-AB15-68A7A90894C1	
Serie:	AB88ED1B ✓	
Número del DTE:	3777577737	
Acuse de recibido:	FCID202620260601T10:34:0706:00AB88ED1BE1294309AB1568A7A90894C1	
Fecha de la consulta:	01/06/2026 10:36:38	
Estado:	Activo	
Asociado a una garantía mobiliaria:	No	




SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS

Al 01/06/2026 10:36:53 AM



CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	39343030
NOMBRE	JUAN JOSÉ, VELÁSQUEZ MONTERO
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	



Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo:		2026-208-1-2-17 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-208-1-2026 ✓
Tipo de Servicios:		Servicios Técnicos ✓
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Juan José Velásquez Montero ✓
NIT de la persona contratista:		39343030 ✓
Plazo de contratación:	Del: 02/01/2026 ✓	Al: 31/12/2026 ✓
Período de este informe:	Del: 01/06/2026 ✓	Al: 30/06/2026 ✓
Monto a pagar: Ocho mil quetzales exactos. ✓		Q. 8,000.00 ✓
Prestados en:		Dirección y Coordinación ✓

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-208-1-2-17, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Servicios Técnicos auxiliar en conocimientos relacionados al mantenimiento preventivo y predictivo de máquinas empleada para diferentes labores agrícolas que se encuentran dentro del viceministro.

❖ **ACTIVIDAD:** Se brindó apoyo a la unidad de DAGRO en la prevención de 4 vehículos.

❖ **RESULTADO:** Se apoyó en el mantenimiento preventivo y predictivo de cuatro vehículos de la unidad de DAGRO, contribuyendo a su adecuado funcionamiento, disponibilidad y continuidad operativa para las labores agrícolas del viceministerio.

2. Servicios técnicos en auxiliar en conocimientos relacionados al mantenimiento correctivo y proactivo de máquinas empleadas para diferentes labores agrícolas que se encuentran dentro del viceministerio.

❖ **ACTIVIDAD:** Se brindó apoyo a la unidad de DIRNA en mantenimiento de dos vehículos.

❖ **RESULTADO:** Se fortaleció la capacidad operativa de la unidad de DIRNA mediante el apoyo en el mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales, garantizando su adecuado desempeño en actividades agrícolas.

3. Servicios técnicos en garantizar que las piezas de recambio, materiales y equipos estén disponibles o se puedan conseguir en breve plazo.

ACTIVIDAD: Se hizo cambio de piezas de dos vehículos de la unidad de DAGRO.

❖ **RESULTADO:** Se contribuyó a la gestión y reemplazo eficientes de piezas de recambio en dos vehículos de la unidad de DAGRO, fortaleciendo la eficiencia y disponibilidad del parque vehicular institucionales.

4. **Servicios técnicos en constatar que los automóviles se encuentren en perfectas condiciones incluyendo los cinturones de seguridad, los canales de flujo de líquido, los sistemas de dirección, a las bujías, los frenos y los sistemas de combustión, las cajas de cambios y otras áreas que puedan tener problemas.**

❖ **ACTIVIDAD:** Se realizó la inspección técnica y verificación del estado mecánico y de seguridad de los automóviles, revisando cinturones de seguridad, sistemas de frenos, dirección, combustión, cajas de cambio, bujías y canales de flujo de líquidos, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir fallas mecánicas.

❖ **RESULTADO:** Se fortaleció la seguridad y confiabilidad del parque vehicular del viceministerio mediante a la inspección integral de los automóviles, garantizando su buen estado y disponibilidad para las labores institucionales.

❖ **ACTIVIDAD:** Se proporcionó acompañamiento y asesoría técnica en labores de fumigación aérea con dron, orientadas al manejo fitosanitario de cultivos y áreas de pastoreo en finca asignada durante el mes de junio ✓

❖ **RESULTADO:** Se fortalecieron las buenas prácticas agrícolas mediante el uso de tecnología de precisión para la aplicación de insumos agrícolas.

5. **Otras actividades que le fueren asignadas por la autoridad.**


❖ **ACTIVIDAD:** Se brindó acompañamiento en lancha al personal del MARN, en el marco de las actividades programadas.

❖ **RESULTADO:** Se facilitó el desarrollo de las actividades programadas por el personal del MARN mediante el acompañamiento logístico en lancha.


❖ **ACTIVIDAD:** Se efectuó el traslado de la lancha al taller mecánico correspondiente, a fin de someterla a la revisión técnica pertinente y garantizar su óptimo estado de funcionamiento.

❖ **RESULTADO:** Se garantizó la evaluación técnica oportuna de la lancha, asegurando su adecuado funcionamiento y disponibilidad para futuras operaciones.

F.


Juan José Velásquez Montero
DPI: 2670 66627 1703

F.


FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
QUE SUPERVISA EL TRABAJO
Elmer Leonel Salazar Mejía
Viceministro Encargado de Asuntos del Petróleo
-MAGA-