

Factura Pequeño Contribuyente

EVERSON RONALDINHO , YOJ MÁRQUEZ
Nit Emisor: 118352792
SERVICIOS TECNICOS MARQUEZ
BARRIO PARAISO, zona 0, SAN FRANCISCO, PETÉN
NIT Receptor: 8158703
Nombre Receptor: VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN
Dirección comprador: COLONIA MORALES ZONA 2, FLORES, PETÉN.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
88C0EFDf-7CB0-4489-9A8D-ADB8CE9EB8D4
Serie: 88C0EFDf Número de DTE: 2091926665
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 30-jun-2026 04:30:31
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2026 04:30:32
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo número 2026-208-1-2-48, correspondiente al mes de junio del 2026.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
TOTALES:					0.00	0.00	5,500.00	

CANCELADO

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



(f) 
Everson Ronaldinho Yoj Márquez
DPI: 2811 02031 1706

(f) 
Firma y sello del Responsable de la
Verificación de los Servicios Contratados

Ing. Maynor Estuardo Arévalo Dubón
Director de Desarrollo Agropecuario
Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén
- MAGA -

Contribuyendo juntos por Guatemala

NIT que Realizó la Consulta: 118352792

		Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1780310412432	Fecha de Generación: Jun 1, 2026, 4:40 AM
Detalle de Documentos			
Tipo Documento:	FEL		
Fecha Emisión:	30/06/2026 04:30:31		
Emisor:	118352792		
Agente de Retención:	No es agente de retención.		
Establecimiento:	SERVICIOS TECNICOS MARQUEZ		
Receptor:	8158703-VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN		
Monto Total:	GTQ GTQ 5500.000000		
No. de Acceso:	0		
Autorización:	88C0EFDF-7CB0-4489-9A8D-ADB8CE9EB8D4		
Serie:	88C0EFDF		
Número del DTE:	2091926665		
Acuse de recibido:	FCID202620260601T04:30:3206:0088C0EFDF7CB044899A8DADB8CE9EB8D4		
Fecha de la consulta:	01/06/2026 04:34:14		
Estado:	Activo		
Asociado a una garantía mobiliaria:	No		




SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS



AI 01/06/2026 04:34:19 AM

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR	
NIT	118352792
NOMBRE	EVERSON RONALDINHO, YOJ MÁRQUEZ
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
¡FELICITACIONES! NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS	
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado.	



Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu contraseña, ingresa a <https://portal.sat.gob.gt/portal/> selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al Contac Center de la SAT, teléfono 1550.



Verifique la validez de la presente consulta

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Contrato Administrativo:		2026-208-1-2-48 ✓
No. de Acuerdo Ministerial de Aprobación de Contrato:		RH-029-208-2-2026 ✓
Tipo de Servicios:		Servicios Técnicos
Nombres y apellidos de la persona contratista:		Everson Ronalدينho Yoj Márquez
NIT de la persona contratista:		118352792 ✓
Plazo de contratación:	Del: 02/01/2026 ✓	Al: 31/12/2026 ✓
Período de este informe:	Del: 01/06/2026 ✓	Al: 30/06/2026 ✓
Monto a pagar: Cinco mil quinientos quetzales exactos. ✓		Q. 5,500.00 ✓
Prestados en:		Dirección de Desarrollo Agropecuario

En el cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato administrativo número 2026-208-1-2-48, suscrito con mi persona, presento a usted el informe mensual de actividades realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

- Servicios técnicos en colaborar con conocimiento relacionados al mantenimiento preventivo y predictivo de máquinas empleadas para diferentes labores agrícolas que se encuentran dentro del viceministerio.**

 - ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en la realización de 01 servicios menores por vehículos placas O-581 BBT, O-356 BBZ el cual incluye cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, limpieza del filtro de aire y cambio del filtro de combustible. ✓
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar 01 servicios menor por vehículo pick up para mejorar el rendimiento del vehículo prolongando su vida útil.
- Servicios técnicos para colaborar en conocimiento relacionados al mantenimiento correctivo y proactivo de máquinas empleadas para diferentes labores agrícolas que se encuentran dentro del viceministerio.**

 - ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el ajuste de la caña que une con la cremallera del timón del vehículo P-774 BBZ. ✓
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el chequeo del sistema de frenos donde se cambió las pastillas de freno y 02 bombas auxiliares para mejorar el frenado y evitando accidentes.



- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el cambio del diferencial del vehículo O-783 BBZ.
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el el cambio del diferencial del vehículo O-783 BBZ, esto servirá para el mejor funcionamiento de las ruedas y evitar percances. ✓
3. **Servicios técnicos para colaborar con garantizar que las piezas de recambio, materiales y equipos estén disponibles o se puedan conseguir en breve plazo.**
- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el cambio de punta de cremallera y cabezal de dirección, cambio de guardapolvos de flecha y engrase del vehículo O-584 BBT. ✓
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el cambio de punta de cremallera y cabezal de dirección, cambio de guardapolvos de flecha y engrase, además de observar el mal estado de las rotulas.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el cambio de batería y terminales de batería del vehículo O-428 BBH.
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el cambio de batería y terminales de batería del vehículo O-428 BBH para mejorar el arranque del vehículo. ✓
4. **Servicios técnicos para colaborar que los automóviles se encuentren en perfectas condiciones incluyendo los cinturones de seguridad, los canales de flujo líquido, los sistemas de dirección, las bujías, los frenos y los sistemas de combustión, las cajas de cambios y otras áreas que puedan tener problemas.**
- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en desmontaje de la caja por cambio de kit de cluth del vehículo O-692 BBH. ✓
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el cambio del kit de cluth para mejorar la potencia de del motor.
5. **Otras actividades que le fueren asignadas por la autoridad.**
- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en el traslado del vehículo O-696 BBH desde San Francisco hacia el taller del VIPETEN. ✓
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el traslado del vehículo O-696 BBH para la realización diagnostico para su reparación.
 - ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en la realización de limpieza del taller mecanizo. ✓
 - ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar la limpieza del taller mecánico, así como ordenar las herramientas.



- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en la realización de limpieza del parqueo.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el retiro de ramas de árboles podados en el área del parqueo del VIPETEN.
- ❖ **ACTIVIDAD:** Apoyé técnicamente en remolque del vehículo P-616 BMF.
- ❖ **RESULTADO:** Se logro realizar el traslado del vehículo desde el municipio de San Benito hacia el taller del VIPETEN ya que presento problemas con la bomba de combustible, aquí se realizará la reparación.

F. 
 EVERSON RONALDINHO YOJ MÀRQUEZ
 DPI: 2811 02031 1706

F. 
 FIRMA Y SELLO DEL JEFE
 INMEDIATO
 QUE SUPERVISA EL TRABAJO
 Ing. Maynor Estuardo Arévalo Dubón
 Director de Desarrollo Agropecuario
 Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén
 - MAGA -